

# ***Gebrauchtwagen- Zustandsbericht***

Dieses Fahrzeug wurde den strengen Prüfkriterien der DEKRA unterzogen.

Die Prüfung betrifft folgende Punkte:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Motor         | <input type="radio"/> Räder       |
| <input type="radio"/> Getriebe      | <input type="radio"/> Bremsanlage |
| <input type="radio"/> Abgasanlage   | <input type="radio"/> Karosserie  |
| <input type="radio"/> Unfallschäden | <input type="radio"/> Innenraum   |
| <input type="radio"/> Ausstattung   | <input type="radio"/> Elektrik    |
| <input type="radio"/> Beleuchtung   |                                   |

Das Fahrzeug mit der Fahrzeug- Ident- Nr.

VSSZZZ1MZ2R103804

.....  
verfügt über den in den folgenden 5 Seiten dokumentierten Zustand

Freital, 07.06.2010

Mike Mitzschke

.....  
Ort/ Datum

Der Sachverständige

Datum des Berichts: 07.06.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VSSZZZ1MZ2R103804	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:
Hersteller: <b>Seat</b>	KBA zu 2 7593 zu 3 487
Verkaufsbezeichnung: Toledo	
Leistung in KW: 77	Hubraum in ccm: 1598
Erstzulassung: 05/02	
Zylinderanzahl: 4	Motorart: <input checked="" type="checkbox"/> Benzin <input type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Hybrid <input type="checkbox"/> Autogas <input type="checkbox"/> Erdgas
km- Stand (abgelesen): 138.462	HU: 03/12 AU: 03/12
Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Prüfung: <input checked="" type="checkbox"/> gereinigt <input type="checkbox"/> ungereinigt	
O EG Fahrzeug als Mietwagen genutzt nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> O nicht bekannt <input type="checkbox"/>	

**Ausstattung**

<input checked="" type="checkbox"/> 5/6Gang	<input type="checkbox"/> Allrad	<input type="checkbox"/> SSD	4 Airbags St.	<input type="checkbox"/> Wi- Räder Dim. -	<input checked="" type="checkbox"/> ABS
<input type="checkbox"/> ESP	<input type="checkbox"/> ASR	<input checked="" type="checkbox"/> Servo	<input type="checkbox"/> ZV	<input checked="" type="checkbox"/> ZV <input checked="" type="checkbox"/> mit FB	<input type="checkbox"/> B/C
<input type="checkbox"/> Navi	<input type="checkbox"/> Tempom.	<input type="checkbox"/> Metallic	<input type="checkbox"/> Xenon	<input type="checkbox"/> Klimaautomatik	<input checked="" type="checkbox"/> Klima
<input type="checkbox"/> NSW	<input type="checkbox"/> AHZV	(2) Schlüssel	<input type="checkbox"/> Leder	<input checked="" type="checkbox"/> Sommerräder Dim. 15 "	<input type="checkbox"/> Teilleder
<input type="checkbox"/> Velour	<input type="checkbox"/> SH	<input checked="" type="checkbox"/> R/C CD	<input checked="" type="checkbox"/> FH 2	<input type="checkbox"/> Aluräder	<input type="checkbox"/> elt. Spiegel
<input type="checkbox"/> DPF	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> Feinstaubplakette -	<input type="checkbox"/> -

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
das oben beschriebene Fahrzeug verfügt über den in der Folge beschriebenen Zustand:**

**Innenraum/ Geruch**

<input checked="" type="checkbox"/> kein negativ empfundener Geruch im Innenraum festgestellt
<input type="checkbox"/> stark negativ empfundener Geruch im Innenraum (z.B. Raucher, Hund oder ähnliches)
Bemerkungen:

**Sitze**

<input type="checkbox"/> die Sitze sind ohne sichtbare Abnutzungen und mit einwandfreier Funktion
<input checked="" type="checkbox"/> der Zustand der Sitze ist normal und die Mechanik zeigt keine Mängel
<input type="checkbox"/> Sitze mit Gebrauchspuren und/ oder Verfärbungen und/oder Ausbleichungen
<input type="checkbox"/> Sitze mit starken Gebrauchsspuren und/ oder Brandlöchern und/oder Mechanik defekt
Bemerkungen:

**Verkleidungen, Himmel, Teppich**

<input type="checkbox"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen keine Schäden auf
<input checked="" type="checkbox"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen leichte Gebrauchsspuren auf
<input type="checkbox"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen leichte Schäden auf
<input type="checkbox"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich mit größeren Schäden/ Verschmutzungen
Bemerkungen:

**Kontrolleinrichtungen, Instrumente, Beleuchtung, Elektronik**

<input checked="" type="checkbox"/> die prüfbareren Funktionen sind ohne Beanstandungen und einwandfrei
<input type="checkbox"/> die prüfbareren Funktionen sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 07.06.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VSSZZZ1MZ2R103804	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

#### Heizung, Lüftung, Klimaanlage

<input checked="" type="checkbox"/> die Funktionen von Heizung, Lüftung, Klimaanlage sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Funktionen von Heizung, Lüftung, Klimaanlage sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

#### Bedieneinrichtungen ( Fensterheber, Schalter, Schiebedach, Verdeck u.s.w.)

<input checked="" type="checkbox"/> die Funktionen der Bedieneinrichtungen sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Funktion der Bedieneinrichtungen sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

#### Komfortelektrik ( R/C CD, B/C, Sitzheizung u.s.w.)

<input checked="" type="checkbox"/> die prüfbaren Funktionen der vorhandenen Komfortelektrik sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die prüfbaren Funktion der vorhandenen Komfortelektrik ist beeinträchtigt
Bemerkungen:

#### Ersatzrad, Bordwerkzeug, Radsicherung

<input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad brauchbar <input type="checkbox"/> Notrad <input type="checkbox"/> Tirefit
<input type="checkbox"/> Ersatzrad <input type="checkbox"/> Notrad <input type="checkbox"/> Tirefit unbrauchbar oder nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug (Wagenheber/ Radmutternschlüssel) vorhanden
<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug unvollständig und/ oder unbrauchbar oder fehlt
<input type="checkbox"/> Radsicherung vorhanden
Bemerkungen:

#### Felgen

<input checked="" type="checkbox"/> die Felgen befinden sich in gutem Zustand
<input type="checkbox"/> die Felgen weisen leichte Gebrauchsspuren auf
<input type="checkbox"/> die Felgen weisen keine Mängel und/ oder Schäden auf, die die Funktion beeinträchtigen
<input type="checkbox"/> Felgen mit starken Mängeln und/ oder Schäden und/oder oxydiert
Bemerkungen:

#### Mechanik von Türen, Deckeln und Hauben

<input checked="" type="checkbox"/> die Mechanik ist ohne Beanstandung und einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Mechanik ist unwesentlich in Ihrer Funktion beeinträchtigt
<input type="checkbox"/> die Mechanik ist in Ihrer Funktion beeinträchtigt
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 07.06.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VSSZZZ1MZ2R103804	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

#### Unfallschäden und Spaltmaße

<input checked="" type="checkbox"/> keine reparierten Unfallschäden festgestellt, soweit im Rahmen einer Sichtprüfung und im unzerlegtem Zustand erkennbar
<input type="checkbox"/> fachgerecht reparierte Unfallschäden festgestellt, soweit im Rahmen einer Sichtprüfung und im unzerlegtem Zustand erkennbar
<input type="checkbox"/> unreparierte Unfallschäden und/ oder Unfallrestspuren vorhanden
Bemerkungen:

#### Karosserieaussenhaut

<input type="checkbox"/> die Karosserie ist dem Fahrzeugalter entsprechend einwandfrei
<input checked="" type="checkbox"/> die Karosserie ist dem Fahrzeugalter entsprechend einwandfrei mit wenige Beulen/ Dellen
<input type="checkbox"/> die Karosserie mit Beulen/ Dellen und/ oder Korosion
Bemerkungen unter anderen:

#### Lackierung

<input type="checkbox"/> die Lackierung ist einwandfrei nur geringfügige altersgerechte Gebrauchsspuren
<input checked="" type="checkbox"/> Nachlackierungen und/ oder Instandsetzungsarbeiten festgestellt
<input type="checkbox"/> die Lackierung mit geringfügigen Gebrauchsspuren und/ oder geringfügigen Lackschäden
<input type="checkbox"/> nicht fachgerechte Lackausbesserungen und/ oder Lackschäden bis aufs Blech
Bemerkungen: Tür hinten rechts nachlackiert.

#### Scheiben

<input type="checkbox"/> die Scheiben sind ohne Kratzer und/ oder Steinschläge
<input checked="" type="checkbox"/> die Scheiben mit geringfügigen altersgerechten Gebrauchsspuren
<input type="checkbox"/> die Scheiben weisen größere Kratzer und/ oder Steinschläge außerhalb des Sichtfeldes auf
<input type="checkbox"/> Scheiben beschädigt
Bemerkungen:

#### Anbauteile (Grill, Stoßstangen, Spiegel, Antennen, Leisten u.s.w.)

<input checked="" type="checkbox"/> sämtliche Anbauteile ohne Beschädigungen, wenige Gebrauchsspuren
<input type="checkbox"/> Anbauteile nur mit geringfügigen Schäden, normale Gebrauchsspuren
<input type="checkbox"/> Anbauteile beschädigt und/ oder fehlen
Bemerkungen:

#### Kundendienste, Scheckheft, Inspektionen

<input checked="" type="checkbox"/> Kundendienst aktuell und Kundendienstheft gepflegt
<input type="checkbox"/> Kundendienstheft gepflegt ( nicht zwingend nach Herstellervorgaben)
<input type="checkbox"/> Kundendienstheft aktuell und Kundendienstheft lückenhaft
<input type="checkbox"/> Kundendienstheft lückenhaft
<input type="checkbox"/> kein Nachweis über Kundendienst vorhanden
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 07.06.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VSSZZZ1MZ2R103804	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

**Bremsflüssigkeit**

<input checked="" type="checkbox"/> der Pegelstand der Bremsflüssigkeit ist ohne Beanstandung
<input type="checkbox"/> die Bremsflüssigkeit ist ohne Beanstandung, beim nächsten Kundendienst prüfen
<input type="checkbox"/> die Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden
Bemerkungen:

**Motoröl**

<input checked="" type="checkbox"/> Motorölstand normal
<input type="checkbox"/> Motorölstand unter minimal
Bemerkungen:

**Kühlsystem**

<input checked="" type="checkbox"/> das Kühlsystem ist ohne Beanstandung
<input type="checkbox"/> Kühlsystem mit Beanstandungen (Flüssigkeitsstand, Undichtheiten, Frostschutz zu gering)
Bemerkungen:

**Reifenzustand**

<input checked="" type="checkbox"/> alle Reifen ohne erkennbare Schäden, Reifenprofil mindestens 3 mm
<input type="checkbox"/> Reifen mit Beschädigungen und/ oder Profiltiefe unter 3 mm
Bemerkungen:

**Bremsbeläge, Bremsscheiben**

<input checked="" type="checkbox"/> die Bremsbeläge und/ oder Bremsscheiben sind nahe dem Neuzustand
<input type="checkbox"/> die Bremsbeläge und/ oder Bremsscheiben sind besser als die Verschleißgrenze
<input type="checkbox"/> Mängel und/ oder Verschleißgrenze an Bremsbelägen und/ oder Bremsscheiben
Bemerkungen:

**Ölverlust Motor**

<input checked="" type="checkbox"/> Motor hat keinen Ölverlust
<input type="checkbox"/> Motor leicht oelfeucht
<input type="checkbox"/> Motor hat Ölverlust
Bemerkungen:

**Ölverlust Getriebe, Achsantrieb**

<input type="checkbox"/> das Getriebe und Achsantrieb sind ohne Ölverlust
<input checked="" type="checkbox"/> Getriebe und Achsantrieb leicht oelfeucht
<input type="checkbox"/> das Getriebe und/ oder der Achsantrieb mit Ölverlust
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 07.06.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VSSZZZ1MZ2R103804	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

**Abgasanlage**

<input type="radio"/> die Abgasanlage befindet sich in einem guten Zustand
<input checked="" type="radio"/> die Abgasanlage befindet sich in gutem Zustand, mit altersbedingten Anrostungen
<input type="radio"/> Mängel und/ oder starke Korossionsschäden an der Abgasanlage
Bemerkungen:

**Bodengruppe**

<input checked="" type="radio"/> Bodengruppe und Unterbodenschutz sind in einem guten Zustand
<input type="radio"/> Bodengruppe und Unterbodenschutz mit leichten Anstoß- und/ oder Korossionsschäden
<input type="radio"/> Mängel an der Bodengruppe und/ oder Unterbodenschutz
Bemerkungen: Unterfahrschutz vorn lose.

**Test von Antrieb, Achsen, Schaltung, Kupplung und ggf. Automatik bei der Probefahrt**

<input checked="" type="radio"/> bei der Probefahrt waren keine atypischen Aggregatgeräusche feststellbar
<input type="radio"/> Atypische Geräusche bei der Probefahrt festgestellt
Bemerkungen:

**sonstiges**

<input checked="" type="checkbox"/> FB ZV-Schlüssel i.O.
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Zweituntersuchung zum Zeitpunkt des Fahrzeugverkaufs ergab:**

<input type="radio"/> folgende zustandsrelevante Änderung:
<input type="radio"/> keine zustandsrelevanten Änderungen



07.06.2010

Der Sachverständige (Datum, Name, Stempel, Unterschrift)