

Gebrauchtwagen- Zustandsbericht

Dieses Fahrzeug wurde den strengen Prüfkriterien der DEKRA unterzogen.

Die Prüfung betrifft folgende Punkte:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Motor | <input type="checkbox"/> Räder |
| <input type="checkbox"/> Getriebe | <input type="checkbox"/> Bremsanlage |
| <input type="checkbox"/> Abgasanlage | <input type="checkbox"/> Karosserie |
| <input type="checkbox"/> Unfallschäden | <input type="checkbox"/> Innenraum |
| <input type="checkbox"/> Ausstattung | <input type="checkbox"/> Elektrik |
| <input type="checkbox"/> Beleuchtung | |

Das Fahrzeug mit der Fahrzeug- Ident- Nr.

VF33HRHRH83466292

.....
verfügt über den in den folgenden 5 Seiten dokumentierten Zustand

Freital, 21.09.2010

Mike Mitzschke

.....
Ort/ Datum

Der Sachverständige

Datum des Berichts: 21.09.2010		Auftraggeber:	
Fahrzeug- Ident- Nr VF33HRHRH83466292		Elbe Automobile GmbH	
Pers. Nr.: 17950	NL: 484	Interne Bezeichnung:	
Hersteller: Peugeot		KBA zu 2 3003 zu 3 119	
Verkaufsbezeichnung: 307			
Leistung in KW: 100		Hubraum in ccm: 1997	
Erstzulassung: 04/04			
Zylinderanzahl: 4		Motorart: <input type="radio"/> Benzin <input checked="" type="radio"/> Diesel <input type="radio"/> Hybrid <input type="radio"/> Autogas <input type="radio"/> Erdgas	
km- Stand (abgelesen): 99.674		HU: 04/11 AU: 04/11	
Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Prüfung: <input checked="" type="radio"/> gereinigt <input type="radio"/> ungereinigt			
O EG Fahrzeug als Mietwagen genutzt nein <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> O nicht bekannt <input type="radio"/>			

Ausstattung

<input checked="" type="checkbox"/> 5/6Gang	<input type="radio"/> Allrad	<input type="radio"/> SSD	6 Airbags St.	<input type="radio"/> Wi- Räder Dim. -	<input checked="" type="checkbox"/> ABS
<input checked="" type="checkbox"/> ESP	<input type="radio"/> ASR	<input checked="" type="checkbox"/> Servo	<input type="radio"/> ZV	<input checked="" type="checkbox"/> ZV <input checked="" type="checkbox"/> mit FB	<input checked="" type="checkbox"/> B/C
<input type="radio"/> Navi	<input type="radio"/> Tempom.	<input checked="" type="checkbox"/> Metallic	<input type="radio"/> Xenon	<input checked="" type="checkbox"/> Klimaautomatik	<input type="radio"/> Klima
<input checked="" type="checkbox"/> NSW	<input checked="" type="checkbox"/> AHZV	(2) Schlüssel	<input type="radio"/> Leder	<input checked="" type="checkbox"/> Sommerräder Dim. 16 "	<input type="radio"/> Teilleder
<input type="radio"/> Velour	<input type="radio"/> SH	<input checked="" type="checkbox"/> R/C CD	<input checked="" type="checkbox"/> FH 4	<input checked="" type="checkbox"/> Aluräder	<input checked="" type="checkbox"/> elt. Spiegel
<input type="radio"/> DPF	<input type="radio"/> -	<input type="radio"/> -	<input type="radio"/> -	<input type="radio"/> Feinstaubplakette -	<input type="radio"/> -

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
das oben beschriebene Fahrzeug verfügt über den in der Folge beschriebenen Zustand:**

Innenraum/ Geruch

<input checked="" type="checkbox"/> kein negativ empfundener Geruch im Innenraum festgestellt
<input type="radio"/> stark negativ empfundener Geruch im Innenraum (z.B. Raucher, Hund oder ähnliches)
Bemerkungen:

Sitze

<input type="radio"/> die Sitze sind ohne sichtbare Abnutzungen und mit einwandfreier Funktion
<input checked="" type="checkbox"/> der Zustand der Sitze ist normal und die Mechanik zeigt keine Mängel
<input type="radio"/> Sitze mit Gebrauchspuren und/ oder Verfärbungen und/oder Ausbleichungen
<input type="radio"/> Sitze mit starken Gebrauchsspuren und/ oder Brandlöchern und/oder Mechanik defekt
Bemerkungen:

Verkleidungen, Himmel, Teppich

<input type="radio"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen keine Schäden auf
<input checked="" type="checkbox"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen leichte Gebrauchsspuren auf
<input type="radio"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich weisen leichte Schäden auf
<input type="radio"/> Verkleidungen und/ oder Himmel und/ oder Teppich mit größeren Schäden/ Verschmutzungen
Bemerkungen:

Kontrolleinrichtungen, Instrumente, Beleuchtung, Elektronik

<input checked="" type="checkbox"/> die prüfbar Funktionen sind ohne Beanstandungen und einwandfrei
<input type="radio"/> die prüfbar Funktionen sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 21.09.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VF33HRHRH83466292	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

Heizung, Lüftung, Klimaanlage

<input checked="" type="checkbox"/> die Funktionen von Heizung, Lüftung, Klimaanlage sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Funktionen von Heizung, Lüftung, Klimaanlage sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

Bedieneinrichtungen (Fensterheber, Schalter, Schiebedach, Verdeck u.s.w.)

<input checked="" type="checkbox"/> die Funktionen der Bedieneinrichtungen sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Funktion der Bedieneinrichtungen sind beeinträchtigt
Bemerkungen:

Komfortelektrik (R/C CD, B/C, Sitzheizung u.s.w.)

<input checked="" type="checkbox"/> die prüfbaren Funktionen der vorhandenen Komfortelektrik sind einwandfrei
<input type="checkbox"/> die prüfbare Funktion der vorhandenen Komfortelektrik ist beeinträchtigt
Bemerkungen:

Ersatzrad, Bordwerkzeug, Radsicherung

<input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad brauchbar <input type="checkbox"/> Notrad <input type="checkbox"/> Tirefit
<input type="checkbox"/> Ersatzrad <input type="checkbox"/> Notrad <input type="checkbox"/> Tirefit unbrauchbar oder nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug (Wagenheber/ Radmutternschlüssel) vorhanden
<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug unvollständig und/ oder unbrauchbar oder fehlt
<input type="checkbox"/> Radsicherung vorhanden
Bemerkungen:

Felgen

<input type="checkbox"/> die Felgen befinden sich in gutem Zustand
<input checked="" type="checkbox"/> die Felgen weisen leichte Gebrauchsspuren auf
<input type="checkbox"/> die Felgen weisen keine Mängel und/ oder Schäden auf, die die Funktion beeinträchtigen
<input type="checkbox"/> Felgen mit starken Mängeln und/ oder Schäden und/oder oxydiert
Bemerkungen:

Mechanik von Türen, Deckeln und Hauben

<input checked="" type="checkbox"/> die Mechanik ist ohne Beanstandung und einwandfrei
<input type="checkbox"/> die Mechanik ist unwesentlich in Ihrer Funktion beeinträchtigt
<input type="checkbox"/> die Mechanik ist in Ihrer Funktion beeinträchtigt
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 21.09.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VF33HRHRH83466292	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

Unfallschäden und Spaltmaße

<input type="radio"/> keine reparierten Unfallschäden festgestellt, soweit im Rahmen einer Sichtprüfung und im unzerlegtem Zustand erkennbar
<input checked="" type="checkbox"/> fachgerecht reparierte Unfallschäden festgestellt, soweit im Rahmen einer Sichtprüfung und im unzerlegtem Zustand erkennbar
<input type="radio"/> unreparierte Unfallschäden und/ oder Unfallrestspuren vorhanden
Bemerkungen: Seitenwand hinten links instandgesetzt.

Karosserieaussenhaut

<input type="radio"/> die Karosserie ist dem Fahrzeugalter entsprechend einwandfrei
<input checked="" type="checkbox"/> die Karosserie ist dem Fahrzeugalter entsprechend einwandfrei mit wenige Beulen/ Dellen
<input type="radio"/> die Karosserie mit Beulen/ Dellen und/ oder Korosion
Bemerkungen unter anderen:

Lackierung

<input type="radio"/> die Lackierung ist einwandfrei nur geringfügige altersgerechte Gebrauchsspuren
<input checked="" type="checkbox"/> Nachlackierungen und/ oder Instandsetzungsarbeiten festgestellt
<input type="radio"/> die Lackierung mit geringfügigen Gebrauchsspuren und/ oder geringfügigen Lackschäden
<input type="radio"/> nicht fachgerechte Lackausbesserungen und/ oder Lackschäden bis aufs Blech
Bemerkungen: Linke Fahrzeugseite nachlackiert rechte Fahrezugseite teillackiert.

Scheiben

<input type="radio"/> die Scheiben sind ohne Kratzer und/ oder Steinschläge
<input checked="" type="checkbox"/> die Scheiben mit geringfügigen altersgerechten Gebrauchsspuren
<input type="radio"/> die Scheiben weisen größere Kratzer und/ oder Steinschläge außerhalb des Sichtfeldes auf
<input type="radio"/> Scheiben beschädigt
Bemerkungen:

Anbauteile (Grill, Stoßstangen, Spiegel, Antennen, Leisten u.s.w.)

<input type="radio"/> sämtliche Anbauteile ohne Beschädigungen, wenige Gebrauchsspuren
<input checked="" type="checkbox"/> Anbauteile nur mit geringfügigen Schäden, normale Gebrauchsspuren
<input type="radio"/> Anbauteile beschädigt und/ oder fehlen
Bemerkungen:

Kundendienste, Scheckheft, Inspektionen

<input type="radio"/> Kundendienst aktuell und Kundendienstheft gepflegt
<input checked="" type="checkbox"/> Kundendienstheft gepflegt (nicht zwingend nach Herstellervorgaben)
<input type="radio"/> Kundendienstheft aktuell und Kundendienstheft lückenhaft
<input type="radio"/> Kundendienstheft lückenhaft
<input type="radio"/> kein Nachweis über Kundendienst vorhanden
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 21.09.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VF33HRHRH83466292	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

Bremsflüssigkeit

<input type="radio"/> der Pegelstand der Bremsflüssigkeit ist ohne Beanstandung
<input checked="" type="radio"/> die Bremsflüssigkeit ist ohne Beanstandung, beim nächsten Kundendienst prüfen
<input type="radio"/> die Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden
Bemerkungen:

Motoröl

<input checked="" type="radio"/> Motorölstand normal
<input type="radio"/> Motorölstand unter minimal
Bemerkungen:

Kühlsystem

<input checked="" type="radio"/> das Kühlsystem ist ohne Beanstandung
<input type="radio"/> Kühlsystem mit Beanstandungen (Flüssigkeitsstand, Undichtheiten, Frostschutz zu gering)
Bemerkungen:

Reifenzustand

<input checked="" type="radio"/> alle Reifen ohne erkennbare Schäden, Reifenprofil mindestens 3 mm
<input type="radio"/> Reifen mit Beschädigungen und/ oder Profiltiefe unter 3 mm
Bemerkungen:

Bremsbeläge, Bremsscheiben

<input type="radio"/> die Bremsbeläge und/ oder Bremsscheiben sind nahe dem Neuzustand
<input checked="" type="radio"/> die Bremsbeläge und/ oder Bremsscheiben sind besser als die Verschleißgrenze
<input type="radio"/> Mängel und/ oder Verschleißgrenze an Bremsbelägen und/ oder Bremsscheiben
Bemerkungen:

Ölverlust Motor

<input type="radio"/> Motor hat keinen Ölverlust
<input type="radio"/> Motor leicht oelfeucht
<input checked="" type="radio"/> Motor hat Ölverlust
Bemerkungen:

Ölverlust Getriebe, Achsantrieb

<input checked="" type="radio"/> das Getriebe und Achsantrieb sind ohne Ölverlust
<input type="radio"/> Getriebe und Achsantrieb leicht oelfeucht
<input type="radio"/> das Getriebe und/ oder der Achsantrieb mit Ölverlust
Bemerkungen:

Datum des Berichts: 21.09.2010	Auftraggeber:
Fahrzeug- Ident- Nr VF33HRHRH83466292	Elbe Automobile GmbH
Pers. Nr.: 17950 NL: 484	Interne Bezeichnung:

Abgasanlage

<input checked="" type="checkbox"/> die Abgasanlage befindet sich in einem guten Zustand
<input type="checkbox"/> die Abgasanlage befindet sich in gutem Zustand, mit altersbedingten Anrostungen
<input type="checkbox"/> Mängel und/ oder starke Korossionsschäden an der Abgasanlage
Bemerkungen:

Bodengruppe

<input checked="" type="checkbox"/> Bodengruppe und Unterbodenschutz sind in einem guten Zustand
<input type="checkbox"/> Bodengruppe und Unterbodenschutz mit leichten Anstoß- und/ oder Korossionsschäden
<input type="checkbox"/> Mängel an der Bodengruppe und/ oder Unterbodenschutz
Bemerkungen:

Test von Antrieb, Achsen, Schaltung, Kupplung und ggf. Automatik bei der Probefahrt

<input checked="" type="checkbox"/> bei der Probefahrt waren keine atypischen Aggregatgeräusche feststellbar
<input type="checkbox"/> Atypische Geräusche bei der Probefahrt festgestellt
Bemerkungen:

sonstiges

<input checked="" type="checkbox"/> FB ZV- Fahrzeugschlüssel i.O.
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zweituntersuchung zum Zeitpunkt des Fahrzeugverkaufs ergab:

<input type="checkbox"/> folgende zustandsrelevante Änderung:
<input type="checkbox"/> keine zustandsrelevanten Änderungen



21.09.2010

Der Sachverständige (Datum, Name, Stempel, Unterschrift)